



**Après leur interruption à mi-décembre 2014**

**en raison des mauvaises conditions climatiques (humidité),**

**les travaux ont repris en janvier 2015.**

Les travaux concernent la coupole dont les anciennes pierres ont été remplacées par du béton armé et vibré pour solutionner le problème structurel : les effets néfastes du vent sur l'ensemble de l'ouvrage.

Cliquez sur « [travaux hiver 2015 \(1/2\)](#) »

pour regarder les photos prises pendant le mois de janvier.