



Après leur interruption à mi-décembre 2014

en raison des mauvaises conditions climatiques (humidité),

les travaux ont repris en janvier 2015.

Les travaux concernent la coupole dont les anciennes pierres ont été remplacées par du béton armé et vibré pour solutionner le problème structurel : les effets néfastes du vent sur l'ensemble de l'ouvrage.

Cliquez sur « [travaux hiver 2015 \(1/2\)](#) »

pour regarder les photos prises pendant le mois de janvier.