



Les travaux de maçonnerie les plus délicats ont été ceux effectués pour résoudre le problème structurel lié aux effets du vent sur l'ensemble du monument. Il a été procédé au remplacement des pierres de la coupole par une structure en béton armé en liaison directe avec la partie basse du monument par des tirants intégrés dans les contreforts de la tour lanterne. Cette prouesse technique a été réalisée dans des conditions climatiques parfois très délicates.

Après la repose de la statue dorée sur le monument, les éléments d'échafaudage situés autour de celle-ci ont été déposés.

Mais pourquoi pas la totalité de l'échafaudage ?

Réponse en cliquant sur « [dépose totale de l'échafaudage : patience](#) ».

{backbutton}

Dépose totale de l'échafaudage : patience !

Vendredi, 05 Juin 2015 16:14
