

Ils sont engagés suite à l'expertise de la statue effectuée en 2004, qui est complémentaire à l'étude initiale de rénovation du monument réalisée en 1998 par Eric Pallot, Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Il est procédé :



- au cerclage de la base de la statue
- à la consolidation de la main droite
- à la suppression de la végétation sur la coupole
- à l'étalement de la porte ouest de la chapelle

Parallèlement, il est décidé :

- de renforcer les systèmes de fermeture des portes d'accès au monument
- de délimiter un périmètre de sécurité mieux adapté (pose de barrières supplémentaires)
- d'améliorer l'information du public

{backbutton}